

Акт № 3

осмотра и проверки оборудования
детских игровых площадок

15 апреля 2021 года

п. Савино

Комиссия в составе:

председатель: Матвиенко Владимир Петрович — заместитель главы администрации Савинского муниципального района по вопросам экономического развития.

Заместитель председателя комиссии: Седов Николай Геннадьевич — начальник отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района;

Секретарь комиссии: Рябова Ольга Геннадьевна — главный специалист отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района,

Члены комиссии:

Кошелева Марина Анатольевна — главный специалист отдела сельского хозяйства и земельно - имущественных отношений администрации Савинского муниципального района;

Симакова Светлана Геннадьевна — главный специалист юридического отдела администрации Савинского муниципального района.

составили настоящий акт о том, что нами был проведён осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории Савинского городского поселения на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровой и физкультурно-оздоровительной площадки.

Игровая площадка расположена на территории МКУДО «ЦДО». Общая площадь площадки составляет 151,1 кв.м. Территория имеет ровное песчаное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детям при беге и прыжках. Тротуар из тротуарной плитки с бордюром из бортового бетонного камня без повреждений. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
2	Качель КД-05 (двойная)	Устойчивы, без повреждений	Не выявлено	
3	Гимнастический комплекс	Установлено повреждение стенки	Вырвано баскетбольное кольцо	
4	Комплекс детский игровой № 25.1	Без повреждений	Не выявлено	
5	Комплекс детский игровой ДИК-31	Без повреждений	Не выявлено	

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

В результате осмотра установлено, что необходима покраска элементов игровой площадки.

Председатель комиссии:  /В.П.Матвиенко/

Члены комиссии:

 /Н.Г.Седов/
_____ /О.Г.Рябова/

_____ /С.Г.Симакова/

 /М.А.Кошелева/

Приложение
к акту ежегодного основного осмотра оборудования
детской (игровой, спортивной, дворовой) площадки.

ГОРКА

Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Первомайская , д.9

X

Отдельностоящая			
Пристраеваемая			X
Прямая			X
Изогнутая (дуга, спираль)			
Высота ограждения стартовой площадки	до 700 мм		Н
	св. 700 мм	X	С
Бортики на участке скольжения	до 100 мм		Н
	св. 100 мм	X	С
Длинна стартовой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Перекладина над стартовым участком	есть	X	С
	нет		Н
Высота горки (стартовой площадки)	до 1000 мм		
	св. 1000 мм		X
Длинна тормозной площадки	до 300 мм		Н
	св. 300 мм	X	С
Окончание горки над поверхностью	до 200 мм		Н
	св. 200 мм	X	С
Покрытие вокруг горки	грунт, дерн		
	песок		X
	отсев		
	резина		
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

КАЧЕЛИ на металлических стойках с гибкой подвеской
Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Первомайская, д.9

Вид подвеса	жесткий	X	H
	цепь		C
	веревка		C
Количество сидений в одной рамке	одно	X	
	два		
Высота поверхности седла от поверхности игровой площадки	до 350 мм		H
	св. 350 мм	X	C
Покрытие вокруг качели	грунт, дерн		
	песок	X	
	отсев		
	резина		
	другое		
Видимые повреждения	есть		H
	нет	X	

(мм)

Основные геометрические характеристики:	Длина	
	Ширина	
	высота	

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Первомайская, д.9

Материал	металл	X
	пластик	X
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	X
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:		(мм)
	Длина	
	Ширина	
	высота	

ГОРКА (малый игровой комплекс)

Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Первомайская , д.9

X

Отдельностоящая			
Пристраеваемая		X	
Прямая		X	
Изогнутая (дуга, спираль)			
Высота ограждения стартовой площадки	до 700 мм	X	Н
	св. 700 мм		С
Бортики на участке скольжения	до 100 мм		Н
	св. 100 мм	X	С
Длина стартовой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Перекладина над стартовым участком	есть	X	С
	нет		Н
Высота горки (стартовой площадки)	до 1000 мм	X	
	св. 1000 мм		
Длина тормозной площадки	до 300 мм		Н
	св. 300 мм	X	С
Окончание горки над поверхностью	до 200 мм		Н
	св. 200 мм	X	С
Покрытие вокруг горки	грунт, дерн		
	песок	X	
	отсев		
	резина		
Видимые повреждения	другое		
	есть		Н
	нет	X	С

ГОРКА (малый игровой комплекс)

Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Первомайская , д.9

X

Отдельностоящая			
Пристраиваемая			X
Прямая			X
Изогнутая (дуга, спираль)			
Высота ограждения стартовой площадки	до 700 мм	X	Н
	св. 700 мм		С
Бортики на участке скольжения	до 100 мм		Н
	св. 100 мм	X	С
Длина стартовой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Переключатель над стартовым участком	есть	X	С
	нет		Н
Высота горки (стартовой площадки)	до 1000 мм		X
	св. 1000 мм		
Длина тормозной площадки	до 300 мм		Н
	св. 300 мм	X	С
Окончание горки над поверхностью	до 200 мм		Н
	св. 200 мм	X	С
Покрывание вокруг горки	грунт, дерн		
	песок		X
	отсев		
	резина		
Видимые повреждения	другое		
	есть		Н
	нет	X	С

СКАМЬЯ на металлических ножках (3 штуки)

Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	X
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Длина	(мм)
	Ширина	
	высота	

УРНА железобетонная со вставкой (2 шт.)
 Таблица оценки параметров
 к акту № 3 от « 15 » апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	X
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:	Длина	(мм)
	Ширина	
	высота	