Акт № 5

осмотра и проверки оборудования

детских игровых площадок

15 апреля 2021 года п. Савино

Комиссия в составе:

председатель: Матвиенко Владимир Петрович — заместитель главы администрации Савинского муниципального района по вопросам экономического развития.

Заместитель председателя комиссии: Седов Николай Геннадьевич — начальник отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района;

Секретарь комиссии: Рябова Ольга Геннадьевна — главный специалист отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района,

Члены комиссии:

Кошелева Марина Анатольевна — главный специалист отдела сельского хозяйства и земельно - имущественных отношений администрации Савинского муниципального района;

Симакова Светлана Геннадьевна — главный специалист юридического отдела администрации Савинского муниципального района.

составили настоящий акт о том, что нами был проведён осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории Савинского городского поселения на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровой и физкультурно-оздоровительной площадки.

Игровая площадка расположена на территории МКУ «ЦкиО и НТ». Общая площадь площадки составляет 522,5 кв.м. Территория имеет ровное покрытие из резиновой крошки, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детям при беге и прыжках. Тротуар из тротуарной плитки с бордюром из бортового бетонного камня без повреждений. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
2	Качели двойные KSW90-045-0902	Устойчивы, без повреждений	Не выявлено	
3	Кубики 2 BLX4102	Устойчивы, без повреждений	Не выявлено	
4	Комплекс детский игровой «Две башни» PCM211703-0001	Без повреждений	Не выявлено	
5	Комплекс детский игровой «Сириус» GXY 947	Без повреждений	Не выявлено	
6	Комплекс детский игровой «Восхождение» M87001-3417	Без повреждений	Не выявлено	
7	Качалка «Трилистник» RPL117-0402	Без повреждений	Не выявлено	
8	Карусель «Сатурн» GXY 957	Без повреждений	Не выявлено	
9	Вертушка «Чаша»	Без повреждений	Не выявлено	

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:_____ /В.П.Матвиенко/

Члены комиссии:

_____/Н.Г.Седов/

_____/О.Г.Рябова/

_____/С.Г.Симакова/

_____/М.А.Кошелева/

Приложение
к акту ежегодного основного осмотра оборудования
детской (игровой, спортивной, дворовой) площадки.

ГОРКА

Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Советская, д.13

		X	
Отдельностоящая			
Пристраеваемая		X	
Прямая		X	
Изогнутая (дуга, спираль)			
Высота ограждения стартовой площадки	до 700 мм		Н
	св. 700 мм	X	С
Бортики на участке скольжения	до 100 мм		Н
	св. 100 мм	X	С
Длинна стартовой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Перекладина над стартовым участком	есть	X	С
	нет		Н
Высота горки (стартовой площадки)	до 1000 мм		
	св. 1000 мм	X	
Длинна тормозной площадки	до 300 мм		Н
	св. 300 мм	X	С
Окончание горки над поверхностью	до 200 мм		Н
	св. 200 мм	X	С
Покрытие вокруг горки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

КАЧЕЛИ двойные
Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15 »апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Первомайская, д.9

Вид подвеса	жесткий		Н
	цепь	Х	С
	веревка		С
Количество сидений в одной рамке	одно		
	два	Х	
Высота поверхности седла от поверхности игровой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	Х	С
Покрытие вокруг качели	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	Х	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	Х	

(мм)

Основные геометрические характеристики:	Дина	6550
	Ширина	2400
	высота	2740

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "ДВЕ БАШНИ»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	металл	X
	пластик	X
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	8610
	Ширина	3525
	высота	4120

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "СИРИУС»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	металл	X
	пластик	X
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	4910
	Ширина	3630
	высота	2930

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "ВОСХОЖДЕНИЕ»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	металл	X
	пластик	X
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	3230
	Ширина	2680
	высота	2280

КУБИКИ 2
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	металл	
	пластик	X
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	2950
	Ширина	1815
	высота	1720

КАРУСЕЛЬ
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул. Советская, д.13

	Вращающиеся кресла	
	Вращающийся диск без кресел	X
	Вращающийся диск с креслами	
	Вращающийся гриб	
	Другой	

Видимый перекос оси вращения	есть	
	нет	X

Покрытие вокруг карусели	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

КАЧАЛКА «ТРИЛИСТНИК»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул. Советская, д.13

Тип	на пружине	X	
	на шарнире		
	другое		
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть	X	С
У каждое посадочное место предусмотрено демпфирование	Нет		Н
	Есть	X	С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

Основные геометрические характеристики:	Дина	2040
	Ширина	1780
	высота	760

КАЧАЛКА «Кенгуру-попрыгунчик»»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул. Советская, д.13

Тип	на пружине	X	
	на шарнире		
	другое		
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть	X	С
У каждое посадочное место предусмотрено демпфирование	Нет		Н
	Есть	X	С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

Основные геометрические характеристики:	Дина	97
	Ширина	35
	высота	82

КАЧАЛКА «Морской лев-попрыгунчик»»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул. Советская, д.13

Тип	на пружине	X	
	на шарнире		
	другое		
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть	X	С
У каждое посадочное место предусмотрено демпфирование	Нет		Н
	Есть	X	С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

Основные геометрические характеристики:	Дина	91
	Ширина	36
	высота	86

КАЧАЛКА «Пума-попрыгунчик»»
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул. Советская, д.13

Тип	на пружине	X	
	на шарнире		
	другое		
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть	X	С
У каждое посадочное место предусмотрено демпфирование	Нет		Н
	Есть	X	С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

Основные геометрические характеристики:	Дина	93
	Ширина	35
	высота	70

Вертушка «Чаша» 2 шт.
Таблица оценки параметров
к акту № 5 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул. Советская, д.13

Тип	на пружине		
	на шарнире		
	другое	X	
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть		С
У каждое посадочное место предусмотрено демпфирование	Нет		Н
	Есть		С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн		
	песок		
	отсев		
	резина	X	
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

Основные геометрические характеристики:	Дина	52
	Ширина	52
	высота	60

Лавочка на бетонном основании (6 штук)
Таблица оценки параметров
к акту № 3 от «15 » апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	2000
	Ширина	420
	высота	490

УРНА железобетонная со вставкой (4 шт.)
Таблица оценки параметров
к акту № 3 от « 15 » апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Советская, д.13

		X
Материал	Железобетон	X
	пластик	
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	
	песок	
	отсев	
	резина	X
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

		(мм)
Основные геометрические характеристики:	Дина	440
	Ширина	440
	высота	520