

Акт № 2

осмотра и проверки оборудования

детских игровых площадок

15 апреля 2021 года

п. Савино

Комиссия в составе:

председатель: Матвиенко Владимир Петрович — заместитель главы администрации Савинского муниципального района по вопросам экономического развития.

Заместитель председателя комиссии: Седов Николай Геннадьевич — начальник отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района;

Секретарь комиссии: Рябова Ольга Геннадьевна — главный специалист отдела городского хозяйства и благоустройства администрации Савинского муниципального района,

Члены комиссии:

Кошелева Марина Анатольевна — главный специалист отдела сельского хозяйства и земельно - имущественных отношений администрации Савинского муниципального района;

Симакова Светлана Геннадьевна — главный специалист юридического отдела администрации Савинского муниципального района.

составили настоящий акт о том, что нами был проведён осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории Савинского городского поселения на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровой и физкультурно-оздоровительной площадки.

Игровая площадка расположена на улице Пушкина, п. Савино. Общая площадь площадки составляет - кв.м. Территория имеет покрытие из грунта и дерна.

Игровая зона имеет ровное покрытие без повреждений и выбоин, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность детям при беге и прыжках. Установленное оборудование неисправностей не имеет.

Перечень оборудования.

№ п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Игровой комплекс	Устойчивый, без повреждений	Не выявлено	
2	Качалка	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
3	Горка	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
4	Качели	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
5	Качели	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
6.	Карусель	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
7.	Песочница	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
8.	Скамья	Повреждений не выявлено	Не выявлено	
9.	Урна	Повреждений не выявлено	Не выявлено	

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: _____




/В.П.Матвиенко/

Члены комиссии:

_____ 

/Н.Г.Седов/

_____ 

/О.Г.Рябова/

_____ 

/С.Г.Симакова/

_____ 

/М.А.Кошелева/

Приложение
к акту ежегодного основного осмотра оборудования
детской (игровой, спортивной, дворовой) площадки.

ГОРКА

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Пушкина

Х

Отдельностоящая			
Пристраеваемая			Х
Прямая			Х
Изогнутая (дуга, спираль)			
Высота ограждения стартовой площадки	до 700 мм		Н
	св. 700 мм	Х	С
Бортики на участке скольжения	до 100 мм		Н
	св. 100 мм	Х	С
Длина стартовой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	Х	С
Перекладина над стартовым участком	есть	Х	С
	нет		Н
Высота горки (стартовой площадки)	до 1000 мм		
	св. 1000 мм		Х
Длина тормозной площадки	до 300 мм		Н
	св. 300 мм	Х	С
Окончание горки над поверхностью	до 200 мм		Н
	св. 200 мм	Х	С
Покрытие вокруг горки	грунт, дерн		Х
	песок		
	отсев		
	резина		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	Х	С

КАРУСЕЛЬ

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15»апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Пушкина

Тип	Вращающиеся кресла	
	Вращающийся диск без кресел	
	Вращающийся диск с креслами	X
	Вращающийся гриб	
	Другой	

Видимый перекос оси вращения	есть	
	нет	X

Покрытие вокруг карусели	грунт, дерн	X
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

КАЧАЛКА

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п. Савино	ул.Пушкина

Тип	на пружине		
	на шарнире	X	
	другое		
У каждого посадочного места имеется прочно закрепленные поручни	Нет		Н
	Есть	X	С
У каждого посадочного места предусмотрено демпфирование (снизу каждого места)	Нет		Н
	Есть	X	С
Покрытие вокруг качалки	грунт, дерн	X	
	песок		
	отсев		
	резина		
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	С

КАЧЕЛИ на металлических стойках с гибкой подвеской

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Вид подвеса	жесткий		Н
	цепь	X	С
	веревка		С
Количество сидений в одной рамке	одно	X	
	два		
Высота поверхности седла от поверхности игровой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Покрытие вокруг качели	грунт, дерн	X	
	песок		
	отсев		
	резина		
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	

Основные геометрические характеристики:	Дина	2500
	Ширина	1200
	высота	1800

КАЧЕЛИ на стойках металлических для гибкой подвески

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15 »апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Вид подвеса	жесткий		Н
	цепь	X	С
	веревка		С
Количество сидений в одной рамке	одно	X	
	два		
Высота поверхности седла от поверхности игровой площадки	до 350 мм		Н
	св. 350 мм	X	С
Покрытие вокруг качели	грунт, дерн	X	
	песок		
	отсев		
	резина		
	другое		
Видимые повреждения	есть		Н
	нет	X	

Основные геометрические характеристики:		(мм)
	Дина	1780
	Ширина	1450
	высота	1880

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Первомайская между д.37 и д.35

Материал	металл	X
	пластик	X
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	X
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:		(мм)
	Длина	5800
	Ширина	5050
	высота	3640

ПЕСОЧНИЦА

Таблица оценки параметров
к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Х

Материал	металл	
	пластик	
	дерево	Х

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	Х
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	Х

(мм)

Основные геометрические характеристики:	Длина	2050
	Ширина	2050
	высота	320

СКАМЬЯ на металлических ножках
 Таблица оценки параметров
 к акту № 2 от «15» апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Материал	металл	X
	пластик	
	дерево	X

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	X
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	X

Основные геометрические характеристики:		(мм)
	Длина	1250
	Ширина	370
	высота	420

УРНА железобетонная со вставкой
 Таблица оценки параметров
 к акту № 2 от « 15 » апреля 2021 г.

Район области	Город (н.п.)	Адрес*
Савинский район	п.Савино	ул.Пушкина

Материал	металл	Х
	пластик	
	дерево	

Покрытие вокруг объекта	грунт, дерн	Х
	песок	
	отсев	
	резина	
	другое	

Видимые повреждения	есть	
	нет	Х

Основные геометрические характеристики:	Дина	(мм) 440
	Ширина	440
	высота	520